
# 冷媒用デジタル連成計

**TA141DZ** 







この度は、弊社製品をお買い上げ頂き有り難うございます。

この説明書をよくご覧になって正しくご使用下さい。誤った使い方をすると、火災故障の原因となります。ご不明な点がございましたら、弊社営業部又はご購入販売店までお問い合わせ下さい。この説明書は大切に保管してください。又、商品は予告なく改良される可能性がありますので、必ず現品に付属された取扱説明書で操作を行って下さい。

### 【仕様】

- 1. 圧力レンジ···-0. 100~5. 000MPa (最小表示目盛: 0. 001)
- 2. 温度表示単位・・・3 桁℃
- 電源・・・3V リチウム電池 CR123A
  (電池寿命バックライト使用せず1年)
- 4. 入力受圧媒体・・・SUS304L を侵さない液体・気体
- 5. 外形寸法···指示計部= φ79× 奥行 43 (外形図参照)
- 6. 取付方式…1/8NPT ねじにて導圧管に取付
- 7. 材質···受圧部=SUS304L

ケース=ABS 樹脂

フロントパネル=PET


- 8. 保護等級… IP65 相当
- 9. 表示器···液晶 (LCD) 表示、文字高 圧力 13mm 温度 7.5mm、冷媒 4.5mm

- 10. 精度…正圧±0.5%F.S.、負圧±0.005MPa(22~28°C) (0.5級、別途費用にてトレサビリティ校正証明書を取得可)
- 11. 表示変換速度…1.2sec
- 12. 許容過負荷···200%F.S. (10.0MPa)
- 13. 零点の温度影響···±0.05%F.S./°C
- 14. 出力の温度影響・・・・±0.05%F.S. / C ゼロバランス・・・・±1%F.S.
- 15. 温度補償範囲・・・0~55℃
- 16. 動作温度範囲・・・-10~60℃
- 17. 機能・・・オートセ゛ロ調整, ローハ゛ッテリ表示, オートハ゜ワーオフ, ハ゛ックライト
- 18. 使用周囲温湿度···-10~60°C, 35~85%RH


(氷結結露不可)

19 · 質量···約 150g

## 【 外観と外形寸法及び各部名称 】



# 【 表示器画面 】



# 【 操作方法 】

[1] キー機能



◇電源の ON ∕ OFF SW1...

◇冷媒の切替



◇バックライト点灯 SW2...

(LIGHT)

 $R\Delta$ ZER0

◇オートゼロ機能(ZERO) **SW3**...

◇冷媒の切替

# 6. オートパワーオフ機能

オートパワー機能が ON の時、SW1, SW2, SW3 を操作しなければ約 10 分後に電源が自動的に OFF になります。SW2 を長押しすること により、オートパワーオフ機能のON、OFF が切り替え可能です。SW2 を押し続けると約3秒毎に『Auto ON』『Auto OFF』と表示が切 り替わりますので、必要な設定でSW2 を離してください。SW1 による電源のON、OFF の場合、設定は保持されますが、バッテリ 切れ、交換の際は、設定はリセットされます。

1. SW1 を押すと電源が ON になります。

後表示器は 0.000 を表示します。

2. SW1 を約3秒間押し続けると電源がOFFになります。

SW3 又はSW1 を押すと、順次切替え出来ます。

3. SW2 を押すとバックライトが点灯し、点灯したバックライトは3~5 秒後に消えます。 4. オートゼロ調整 (ZERO)。この時は導入圧力を大気圧で行ってください。

R22, R32, R134A, R404A, R407C, R410A, R502, R1234YF の 8 つの冷媒が、

圧力表示だけになります。冷媒の指定がない場合にご使用下さい。

R1234YF 表示の時、SW1 を押すと R--と--°Cが 1~3 秒間表示された後、

一度設定した冷媒は、電源OFF した後再ON した場合も保持されています。

SW3 を約3秒間押し続けると、表示器が8.8.8.8 を約3秒間点灯し、その

[2] 操作

5. 冷媒の切替

7. ローバッテリ表示機能

バッテリの電圧が低くなると、表示器上にLow battery を点灯し、更に電圧が下がると圧力表示部にLob を 3 秒間点灯し電源が 切れます。Low battery が点灯しましたら新しい、ップルで換時期です。

### 【 バッテリの交換方法 】

- 1. 背面カバーのねじ4本を外し、背面カバーを外してバッテリ CR123A を外して下さい。
- 2. 新しい ゙ッテリ CR123A を極性に注意してはめ込んで下さい。

## 【 取扱いご注意と保守点検 】

- 1. オートゼロ調整(ZERO)する場合は、本器導入圧力を大気圧にて行って下さい。
- 2. 本器を取付け、取外しの際は、取付がす掛け部にがすを掛けて行って下さい。本体に無理な力を加えますと、故障の原因に なります。
- 3. 本器を取付けの際は、取付スパナ掛け部を 18N·m 以下の締付トルクで、ネジ部にシールテープを巻くか、嫌気性のシール剤を塗布し て取付けて下さい。
- 4. 本器の取付スパナ掛け部を握ったり、直射日光が当たりますと、局部的な温度変化の影響で、表示値が安定しない場合 があります。通常の設置状態で周囲温度になじむと、仕様通りの性能を発揮します。
- 5. 点検周期はご使用環境により異なりますが、年1度は定期点検することをお奨めいたします。校正の必要がある場合 は、弊社にご返送下さい。有償で校正証明書等を発行致します。
- 6. 長期間使用せず、置いていた本器を再使用する時、SW1 を押しても表示器が何も表示しない場合や、ローバッテリ表示が点 灯しない場合は、バッテリ完全消耗が考えられます。バッテリを交換して下さい。新しいバッテリに交換しても何も表示しない 場合は、故障していると思われます。弊社へ返送いただければ、調整修理可能かをお返事いたします。

# 【 冷媒用デジタル連成計 保証書 】

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only japan. お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記 載の保証規定により、無償で修理または交換させていただきます。

1. 保証期間内(お買い上げ日より1ヵ年)に正常なご使用状態におい て万一故障が発生した場合には無償で修理または交換いたします。そ の際はお買い上げの販売店にご連絡ください。

2. 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただき ます。(送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)

- 1) 本保証書にお買い上げ日及び販売店名の記入捺印のない場合。
- 2) 誤用・乱用および取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故 障または損傷の場合。
- 3) 改造されている場合。
- 4) 火災・地震・水害および盗難などの災害、不適切な移動・落下 などの場合。
- 5) 原因が本製品以外に起因する場合。
- 6) 本保証書の指示がない場合および必要事項の記入がない場合。

型式	名	TA141DZ			本体製造	番号		
お客様	ご住列	ī ī	=					
禄	ご氏名	1						
お買	い上げ	3	年	月	日	保証	期間	お買い上げ日より1ヵ年
販売店	ご住列	fΤ						
店	ご氏名	3						

本保証書は製品番号、お買い上げ年月日、販売店の記載がない場合、無効と します。

必ずご確認いただき、記入なき場合はお買い上げの販売店にお申し出下さい。 この保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。 この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換または 修理をお約束するものです。 したがいましてこの保証書によってお客様の法

律上の権利を制限するものではありません。

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20 TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270 http://www.tascojapan.co.jp/