

2019-2020 TASCO 総合カタログ 正誤表

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
 現在配布させていただいております「2019-2020 TASCO 総合カタログ」おきまして誤った記載箇所がございました。
 ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
 本正誤表をご確認のうえ、ご活用いただきますようお願いいたします。
 なお、ホームページにて公開している電子カタログにおいては修正されております。(一部を除く)

2019年4月現在

ページ	品番	誤	正								
87	TA150XF-B	希望小売価格：¥93,000	希望小売価格：¥67,000								
181	TA515MB	 <p>示している部分の寸法が違います。 突起部含む寸法が記載されています。</p>	 <p>示している部分の寸法は左記となります。</p>								
256	TA351BA-B	<table border="1"> <tr> <td>フレキチューブ</td> <td>TA352MS-7</td> </tr> <tr> <td>TA351BA用背負バンド</td> <td>TA3561BA-B</td> </tr> </table>	フレキチューブ	TA352MS-7	TA351BA用背負バンド	TA3561BA-B	<table border="1"> <tr> <td>フレキチューブ</td> <td>TA352MS-7</td> </tr> <tr> <td>TA351BA用背負バンド</td> <td>TA351BA-B</td> </tr> </table> <p>正しい品番は「TA351BA-B」となります。</p>	フレキチューブ	TA352MS-7	TA351BA用背負バンド	TA351BA-B
フレキチューブ	TA352MS-7										
TA351BA用背負バンド	TA3561BA-B										
フレキチューブ	TA352MS-7										
TA351BA用背負バンド	TA351BA-B										
321	TA854DH-8	<p>独自のソケット形状で、約80%なめているボルトナットを回すことが出来ます。</p>  <p>六角形のソケットに比べてボルトナットにソケットを差し込むことができます。レンチの振り幅が限られている狭い箇所やボルトナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所でも効果を発揮します。</p> <p>記載されているキャッチコピーは別商品のものとなります。 約80%なめているボルトナットを回す事はできません。</p>	<p>狭い箇所やボルトナットが直接確認できない箇所でも効果を発揮するダブルヘックス</p>  <p>六角形のソケットに比べてボルトナットを差し込むことができます。レンチの振り幅が限られている狭い箇所やボルトナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所でも効果を発揮します。</p> <p>上記が正しいキャッチコピーとなります。</p>								
352	TA877RD-70P	 <p>屋外用2分配器</p> <table border="1"> <tr> <td>品番</td> <td>希望小売価格</td> </tr> <tr> <td>TA877RD-70P</td> <td>¥700</td> </tr> </table> <p>「TA877RD-70P」は351ページ掲載の別商品となり希望小売価格も「TA877RD-70P」のものが記載されています。</p>	品番	希望小売価格	TA877RD-70P	¥700	 <p>屋外用2分配器</p> <table border="1"> <tr> <td>品番</td> <td>希望小売価格</td> </tr> <tr> <td>TA877SJ-2T</td> <td>¥3,500</td> </tr> </table> <p>正しくは「TA877SJ-2T」となり、希望小売価格は¥3,500となります。</p>	品番	希望小売価格	TA877SJ-2T	¥3,500
品番	希望小売価格										
TA877RD-70P	¥700										
品番	希望小売価格										
TA877SJ-2T	¥3,500										

※記載されている価格は全て税別となります。