

(再周知)フルオロカーボン回収装置「TA110X」 無償部品交換のお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

2024年2月から開始いたしましたフルオロカーボン回収装置「TA110X」の無償部品交換について、再度お知らせいたします。2016年頃まで販売しておりましたフルオロカーボン回収装置「TA110X」の一部において、搭載されていたコンデンサー（キャパシタ）の劣化が通常に比べて早い製品があることが判明しました。当該部品の劣化が進むと、まれに発煙・発火が発生する危険性もあるため、対象製品につきましては無償部品交換の対応をさせていただいております。

該当商品をお使いのお客様は弊社へお問い合わせいただければ、返送方法などをご案内させていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後もより一層、品質・サービスの向上に努めてまいりますので、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。

【対象製品】


品名：フルオロカーボン回収装置

型式：TA110X（現在販売している“TA110XZ”ではございません）

販売期間：2013年2月から2016年頃

製造番号：シリアルNO.の3～4桁目が「AO」・「AP」・「AQ」の、アルファベットが記載されたもの
例）12AO0302・04AP1072・02AQ1067等

<製造番号の確認方法>



【お問い合わせ先】

TEL：06-6748-9260

※フリーダイヤルではございません

mail：air@tascojapan.co.jp

※メールでのお問い合わせの場合は
件名を「TA110X 無償部品交換依頼」
本文にお名前（会社名）とご連絡先を記入
いただきますよう、お願いいたします。